

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称	辽宁省地矿集团前焜矿业有限责任公司			通讯地址	辽宁省调兵山市晓南镇泉眼沟村			邮编	112704	法人代表	张万忠		
	电 话	15804125721	传真		坐标	东经：123°29'35"~123°30'41"， 北纬：42°22'50"~ 42°24'09"			矿类	非金属	矿 种	硅灰石矿		
	企业规模	大型			设计生产能力/10 ⁴ t/a	20 万 t/a		设计服务年限	30.12 年					
	经济类型	有限责任公司												
	矿山面积/Km ²	0.9556			实际生产能力/10 ⁴ t/a	20 万 t/a		已服务年限	0 年	开 采 深 度/m	+245.9m~-300m			
	建矿时间	-			生产现状	未开采		采空区面积/m ²	-					
采矿方式					地下开采		开采层位	下古生界富拉堡子岩组硅灰石矿层						
采矿 占用 破坏 土地	工业场地（含斜坡道场地）		井口		废石场（含表土场）			运输道路		总计	已治理面积/m ²			
	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	面积/m ²					
	3	37773	2	772	1	5695	1	19598	63838	-				
	占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²			破坏土地情况/m ²		0	0			
	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田	0	耕 地	基本农田	0	0	
		其它耕地	9483		其它耕地	520		其它耕地	2163		其它耕地	15874	28040	0
		小计/m ²	9483		小计/m ²	520		小计/m ²	2163		小计/m ²	15874	28040	0
	林地	28290	林地	252	林地	1984	林地	1552	32078	0				
	其它土地	0	其它土地	0	其它土地	1548	其它土地	2172	3720	0				
	合计/m ²	37773	合计/m ²	772	合计/m ²	5695	合计/m ²	19598	63838	0				
采矿固 体废弃 物排放	类 型		年排放量/10 ⁴ t		年综合利用量/10 ⁴ m ³			累计积存量/10 ⁴ m ³		主要利用方式				
	废石（土）		0		0			4.73		回填废弃采场、垫平工业场地				
	煤矸石		0		0			0		-				
	合计		0		0			4.73		-				

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象			
	-			-			-		-			-			
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏程度					修复的难易程度			
	丘陵			69683			严重					难			
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
	崩塌	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	
滑坡	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-		
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

矿山企业（盖章）：辽宁省地矿集团前焜矿业有限责任公司 填表单位（盖章）：辽宁省冶金地质勘查研究院有限责任公司 填表人：孙琦章 填表日期：2024年5月10日

